




Montaje DE LA BANDEJA INDUSTRIAL

1. Inserta primero la viga corta en el poste. Golpea con mazo de goma





2. Monta los marcos finales con las vigas laterales cortas y ensambla con las vigas largas delanteras y traseras.



3. Inserta conector vertical en la parte superior de la parte inferior vertical. Empuja la parte superior en su lugar o toca hacia abajo con el mazo si es necesario.

4. Repita los pasos 2 a 3 para agregar los niveles restantes o inserte la tabla MDF.

5. Pulse los pies protectores plásticos en cada poste




Accesorios también disponibles.

Circuito de conexión de rack

Un conjunto de 6 circuitos de conexión de rack uno 2' hacia abajo a lado o de arriba a abajo para agregar correctamente.



Cómo colocar circuito de conexión de rack



Circuito conectado lado a lado